


# Quick Installation Guide

17-07-2A65H40-C

## Box Contents





English	Deutsch	Français
Save the Setup/Application CD in case you need to reinstall the driver and software in the future.	Bewahren Sie die Programm und Treiber CD-Rom für den Fall auf, dass Sie erneut den Treiber und die Software installieren müssen.	Sauvegarder le CD-ROM installation/ application au cas où vous devriez réinstaller le gestionnaire et le logiciel à l'avenir.
Save the Calibration Sheet in case you need to calibrate the scanner in the future.	Bewahren Sie das Kalibrierungsblatt für den Fall auf, dass Sie den Scanner erneut kalibrieren müssen.	Sauver la Feuille d'étalonnage au cas où vous devriez calibrer le scanneur à l'avenir.

## LED Indicator


English		Deutsch		Français	
Light	Status	Lampe	Zustand	Lumière	Statut
Orange	The scanner is turned on.	Orange	Der Scanner ist eingeschaltet.	Orange	La scanner est allumé.
Blue	The scanner is ready to scan.	Blau	Der Scanner ist bereit zum Scannen.	Bleu	Le scanner est prêt à numériser.
Blinking Blue	The scanner is scanning.	Blau blinkend	Der Scanner scannt.	Bleu clignotant	Le scanner numérise.
Off	The scanner is off.	Aus	Der Scanner ist ausgeschaltet.	Arrêt	Le scanner est arrêté.

## Scanner Overview



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>English</b>	Calibration Alignment Mark	Maximum Scan Area Mark	Page Feed Slot	Scan Alignment Mark	LED Indicator	USB Port	Power Receptor	Power switch	Hand Holder	Kensington Security Slot
<b>Deutsch</b>	Ausrichtungsmarkierung für die Kalibrierung	Markierung für den maximalen Scanbereich	Papiereinzug	Ausrichtungsmarkierung	LED-Anzeige	USB-Anschluss	Netzanschluss	Ein/Aus-Schalter	Tragegriff	Kensington - Schloss
<b>Français</b>	Repère d'alignement d'étalonnage	Repère de la zone de numérisation maximale	Fente de l'alimentation en papier	Repère d'alignement de numérisation	Voyant DEL	Port USB	Récepteur d'alimentation	Interrupteur d'alimentation	Poignet de transport	Fente de sécurité Kensington

## Step 1 Installing



### English

1. Be sure to install the required software before connecting the scanner to your computer.
2. Follow the on-screen instructions to install all software.


### Deutsch

1. Bitte installieren Sie zuerst die erforderliche Software, bevor Sie den Scanner anschließen.
2. Folgen Sie zum Installieren der benötigten Software den Anweisungen am Bildschirm.


### Français

1. Veuillez à installer le logiciel requis avant de connecter le scanner à votre ordinateur.
2. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer tous les logiciels.

## Step 2 Connecting



## Step 3 Calibrating



### English

1. Insert the special calibration sheet. Align the calibration sheet to the calibration alignment mark on the scanner.
2. Follow the on-screen instructions to complete the scanner calibration.


### Deutsch

1. Legen Sie das Kalibrierungs-Blatt in den Scanner. Legen Sie das Kalibrierungsblatt gemäß den Ausrichtungsmarkierungen am Gerät ein.
2. Folgen Sie zum Kalibrieren des Scanners den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Français

1. Veuillez insérer la feuille d'étalonnage. Alignez la feuille d'étalonnage sur le repère d'alignement d'étalonnage du scanner.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'étalonnage.

## Step 4 Scanning



### English

1. Launch Plustek ePhoto using the Plustek ePhoto shortcut on your Desktop.
2. Insert the photo / document face down into the scanner. Always align the center of your photo / document edge to the alignment mark. Please place the edges of your photo / document between both maximum scan area marks.

### Deutsch

1. Starten Sie die Plustek ePhoto-Anwendung über die Plustek ePhoto-Verknüpfung auf Ihrem Desktop.
2. Fügen Sie eine Foto / Dokument mit der Vorderseite nach unten in den Scanner ein. Richten Sie das eingelegte Foto / Dokument immer mittig an der Ausrichtungsmarkierung aus. Bitte legen Sie das Foto / Dokument innerhalb der Markierungen des maximalen Scanbereiches ein.

### Français

1. Lancez le programme Plustek ePhoto en utilisant le raccourci Plustek ePhoto sur votre bureau.
2. Insérer le document ou photo, face contre le scanner. Alignez toujours le centre du bord de votre photo / document sur le repère d'alignement. Veuillez placer les bords de votre photo / document entre les deux repères de la zone de numérisation maximale.